

evlerimize yapılan dađım vanaları kaynaklar sonucu iř gremez hale gelmiř servise vanaların tahmini bedeline karřılık 10.000.TL avans demesi yapılmıř sezondan nce tm tesisat vanaları yenilenecek ana kolon zerine basın dřrtc monte ettirilecek.

\* Yakın Ky sitesinden trafoya enerji nakleden havai hat zerinde bulunan sigortalardan birini patlaması sonucu sitemiz giriřinde bulunan yaya ve ara giriř kapılarının kontrol nitelerinden Telefon modl ve yaya giriř kapısı kilidi yanmıřtır. Firmadan yenileri temin edilmiř ve montajları yapılıp alıřır duruma getirilmiřtir. Sonbahar yađmurlarının bařlaması ve řimřek akmaları yıldırım dřmesi sonucu oluřan elektrik kesintileri nedeniyle; oluřan voltaj dalgalanmaları telefon modlnn ve ara kapısına kumanda eden motor kartının yanmasına sebep olmuřtur. Montajı yapan firma ile iletiřime geilmiř voltaj dalgalanmalarının nne gemek iin voltaj reglatrnn faydalı sonu vereceđi ve bu nevi arızaların nne geebileceđimiz sonucuna varılmıř voltaj reglatrleri temin edilmiř ne sistem alıřır hale getirilmiřtir. Kapı telefon modlnde kullanılan sim kartın PİN ve PUK kodları bilinmediđinden Kooperatif adına yeni hat alınıp telefon numaraları modle tanımlanmıř ve siz sayın yeler bilgilendirilmiřtir.

\* Depo olarak tadil edilen eski su deposu boyatılarak ynetim binası haline getirilmiř ve kooperatifin kuruluřundan gnmze kadar gelen evrak ve dkmanlar iin elik dolaplar alınmıř evrak ve dkmanlar arřivlenmiřtir.

\* Sezona girmeden ortak alanlarda bulunan kuru otlar, alı ırpılar temizlettirilmiř ve site ierisinde yangın riski en aza indirilmiřtir.

\* Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sitemiz Bayraklarla donatılmıř sitede bulunan komřularımızla kutlama etkinliđi dzenlenmiřtir.

\* Gelecek iin siz sayın yelerimizin grř ve nerileri dođrultusunda verilecek kararlar dođrultusunda grevimizi ifaya gayret edeceđiz.

\* [www.erdeyapi.com](http://www.erdeyapi.com) web sitesinin yayın hayatına 2023 yılında son verileceđi sylenmesine rađmen Mart ayının 21 inde faaliyet dıřı bırakılmıřtır. Bu nedenle siz yelere yeni Web sayfası hazırlanana kadar bilgi akıřı elimizde olmayan sebeplerden tr kesintiye uđramıřtır.

\* 3387 parselde kanalizasyon tařması olmuř bize gelen bilgide senede 4-5 defa tıkanma sonucu tařma oluřtuđu, palyatif zmlerle sorunun savuřturulmuř, iki logar arası kazılıp ken PVC borular dzeltilip kesintisiz akıř sađlanmıřtır.

\* 3393 Parsel Trafo yanı pissu ana hattında tıkanıklık sonucu oluřan arıza giderilmiřtir.

\* Site aydınlatma direkleri arasında yeraltı kablolarının ek yerlerinde oluřan kısa devre nedeni ile kopmalar sonucu devre dıřı kalan aydınlatma arızaları giderilmiř kırık ve eksik fanuslar, ampuller deđiřtirilmiř ve dıřarıda bulunan elektrik hatları beton ile kapatılıp gvenli duruma getirilmiřtir.

